

# LES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES



# ÉLABORATION des céramiques

#### 1. PROCÉDÉS D'ÉLABORATION EN PHASE LIQUIDE

- 1.1 Élaboration des verres
- 1.2 Céramiques traditionnelles mises en forme par voie humide
- 1.3 Mécanismes de densification en phase liquide

#### 2. PROCÉDÉS D'ÉLABORATION EN PHASE SOLIDE

jean.denape@enit.fr

#### 1.1 ÉLABORATION DES VERRES 1ère étape Fusion des oxydes 2e étape Façonnage à chaud Soufflage Flottation Pressage Étirage Fibrage 3e étape **Post-traitements** Dévitrification Recuit Trempe (vitrocéramiques) 4e étape **Finitions** Recyclage du verre : > 2 Mt (millions de tonnes) par an (France 2005) Production de verre : 5 Mt par an dont 1 Mt de verre plat

#### Mise en forme par fusion pâteuse


#### Élaboration par fusion pâteuse



Travail entre 10<sup>3</sup> et 10<sup>6</sup> Pa.s soit entre 700 à 1000 °C

Température de recuit à 10<sup>12</sup> Pa.s (relaxation des contraintes)


Température de tension à 10<sup>13</sup> Pa.s (rigidification du verre)




11.3

#### Formage du verre

> Fabrication d'une bouteille en verre par pressage et soufflage




Fabrication d'un verre à vitre par flottation ("float glass" A. Pilkington, 1952)



11.4

Float glass (Pilkington, 1952)



http//:management.journaldunet.com/diaporama/pilkington/1.shtml

11.5








Four - Étenderie (couloir de refroidissement) - Arche de refroidissement traitements thermiques (recuit)








Sortie de ligne (ruban de 3 m de large) : 6000 km de verre continu par ligne et par an sur 11 à 15 ans sans interruption

Panneaux de 6 m × 3,21 m : standard de l'industrie du bâtiment

## 1.2 CÉRAMIQUES MISES EN FORME PAR VOIE HUMIDE



#### Formage hydroplastique


Mise en forme par voie pâteuse (incorporation d'eau) Comportement plastique et malléable (forte réduction de la limite élastique)




Tour de potier

Moulage par extrusion ou injection


> Extrusion de la pâte à travers une filière



> Injection de la pâte dans un moule




Plastification et compression par **piston** (basse et moyenne pressions) ou par **vis** (haute pression) Barbotine : milieu aqueux à forte densité de particules céramique (suspension colloïdale)



- (1) Coulage de la barbotine dans un moule perméable en plâtre à porosité contrôlé (ou en métaux frittés, résine...)
- (2) Extraction du liquide par les parois du moule et formation d'un produit compact au contact du moule
- (3) Évacuation du surplus de barbotine
- (4) Démoulage après séchage partiel

Faible coût de l'équipement Pièces simples en grande série



Densités inhomogènes Distorsion pour les grandes pièces

11.9

# 1.3 MÉCANISMES DE DENSIFICATION en phase liquide


Grésification

Fusion d'éléments peu réfractaires (10 à 50 % en vol.) à haute température

Écoulement visqueux du liquide entre les grains restés solides

Solidification du liquide au refroidissement


Produit final constitué d'un mélange de phases cristallines enrobées par une matrice essentiellement vitreuse





Céramiques silicatées (porcelaine, briques...)
Faible cout, contrôle dimensionnel difficile

Cuisson en phase liquide

Quantité de liquide insuffisante pour combler tout l'espace entre les grains solides *(concentration aux points de contact des grains)* 









- 1. Infiltration et mouillage
- 2. dissolution et recristallisation
- 3. Coalescence et grossissement des grains

Importante phase intergranulaire vitreuse résiduelle (faible cristallisation de la phase liquide au refroidissement)


II.10


#### Modification de la forme des grains par réaction avec le liquide (solvant)


**Dissolution** des petits grains (solubilité accrue au niveau des faibles rayons de courbure)

Transfert de matière par **diffusion** à travers la phase liquide

Recristallisation de la matière dissoute sur les plus gros grains







II.11

Cimentation

➤ Poudre de ciment obtenue par calcination (1500 °C) de calcaire (carbonate de calcium CaCO<sub>3</sub>) et d'argile (Al<sub>2</sub>(Si<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)(OH)<sub>4</sub>)


$$C_8G_8 + AS_2H_2 \rightarrow C_3A + C_2S + C_3S + G_8$$

Nomenclature réduite : CaO (chaux) = C  $Al_2O_3 (alumine) = A$   $SiO_2 (silice) = S$   $H_2O (eau) = H$  $CO_2 (gaz carbonique) = G$ 

> Hydratation du ciment (mélange d'eau) : durcissement par réaction (non par séchage)

#### Prise hydraulique


Après 15 min jusqu'à 4 heures Hydratation de C<sub>3</sub>A en C<sub>3</sub>AH<sub>6</sub>



Enveloppe gélatineuse (se brise et se reconstitue au cours du malaxage)

#### **Durcissement hydraulique**

Après 10 h jusqu'à 100 h Hydratation de  $C_2S$  et  $C_3S$  en  $C_3S_2H_3$ 



Croissance sous forme de fines aiguilles par osmose à travers la couche hydratée

Dégagement notable de chaleur et contraction volumique



# LES MATÉRIAUX CÉRAMIQUES



# ÉLABORATION des céramiques

#### 1. PROCÉDÉS D'ÉLABORATION EN PHASE LIQUIDE


#### 2. PROCÉDÉS D'ÉLABORATION EN PHASE SOLIDE


- 2.1 Céramiques mises en forme par voie sèche
- 2.2 Mécanismes de frittage en phase solide
- 2.3 Frittage naturel de céramiques oxydes
- 2.4 Frittage de céramiques à base silicium

jean.denape@enit.fr

# 2.1 CÉRAMIQUES MISES EN FORME PAR VOIE SÈCHE

Transformation d'une matière première sous forme de poudre en un objet cohérent et compact par traitement thermique : densification (« soudage ») à haute température






#### Broyeurs et mélangeurs

(SCT Tarbes)

Réduction et homogénéisation de la taille des particules

Introduction des **ajouts de frittage**(activation de la densification,
limitation de la croissance des grains)

**Surfaces spécifiques** de l'ordre de 3 à 15 m²/g (Ø particules < 1 µm)







Suspension colloïdale en milieu aqueux 65 à 75 % de particules céramique

Introduction des **liants organiques**(amélioration de la mise en forme
par pressage à froid)

#### **Agglomérants**

(alcool polyvinylique) assurent la cohésion des grains

#### **Plastifiants**

(polyéthylène-glycole) assurent une bonne compressibilité des poudres

#### Lubrifiants

(stéarate de zinc, paraffine) limite le frottement interparticulaire


#### **Défloculants**

(tensio-actifs) évite la sédimentation



II.17


#### Atomisation: granulation et séchage (« spray drying »)



Séchage sous air chaud pendant la trajectoire balistique des gouttelettes

#### Obtention d'une poudre fluidisée (apte au pressage)







**Granules** de grande taille (Ø ≈ 50 μm) constituées d'un grand nombre de grains de poudre submicronique (Ø < 1 μm) enrobés par les liants organiques

- Remplissage aisé des matrices de pressage (granules de grande taille)
- ➤ Réduction de l'usure des outils (pas de particules abrasives de petite taille)

II.19



#### Compactage (20 à 150 MPa) : piston simple ou double effet





**Échauffement** du comprimé sous l'effet du frottement interparticulaire Cohésion du comprimé par fusion des liants organiques


Cadences élevées de production
Pièces complexes d'épaisseur constante

Possibilité d'**usinage** *en cru* après pressage

II.21

#### Mise en forme par pressage isostatique

#### Compactage en moule déformable (100 à 400 MPa)





# Compaction homogène Pièces de grand volume



Usinage en cru (SCT Tarbes)









II.23

#### Mise en forme par moulage sous pression

Pâte malléable obtenue par mélange (malaxage) de la poudre céramique avec une forte proportion (40 à 50 % en volume) de résine organique (polystyrène, polyéthylène)


#### **Extrusion**

dans une filière (pression de 1,5 à 4 MPa)

Pièces complexes de faible épaisseur Moulages à basse température  $(80 \text{ °C} < \theta < 150 \text{ °C})$ 

#### Injection

dans un moule (pression de 20 à 80 MPa)




Pièces de forme allongées en continu (tubes, barres) de section complexe (nid d'abeille)

Risque de distorsion au retrait




Petites pièces de forme complexe ou à paroi mince

Permet des tolérances serrées



#### Frittage naturel

« La persuasion »



Teneur limitée (1 à 3 %) en ajouts de frittage

Porosité résiduelle limitée (1 à 3 %)




Procédé économique

Four à cloche sous air pour frittage de l'alumine à 1550°C (SCT, Tarbes)

#### Cycle de frittage






#### Frittage sous charge

« La force »

11.27

#### Pressage uniaxial

Pressage pendant toute la durée du frittage de la pièce dans un four (100 MPa)




Porosité résiduelle nulle

Coût élevé

#### Pressage isostatique

HIP (« Hot Isostatic Pressing ») ou compaction isostatique à chaud



Métaux enveloppes : acier inox (T < 1200°C), Ta, Mo (T > 1200°C)

Évacuation des gaz sous vide et scellement avant frittage

#### Frittage par décharge plasma (« Spark Plasma Sintering »)

Nouveau procédé permettant de fritter des pièces céramiques métalliques, polymères ou composites

Développement important au Japon (plus de 200 appareils dont plus de 30 % industrialisés)

Frittage sans liant ni ajout de frittage








Faible taille des grains, grande compacité

Pressage uniaxial sous vide ou en atmosphère inerte (30 à 100 MPa) dans un moule en graphite

Chauffage 2000 °C par courant pulsé 0,3 s : 0-10 V / 1000 - 8000 A (effet Joule)


- Montée et descente en température très rapides (de l'ordre de 100 K/min)
- Température de frittage notablement réduite par rapport aux autres procédés conventionnels
- Réduction considérable du palier de frittage (3 à 5 min)

11.29



# 2.2 MÉCANISMES DE FRITTAGE en phase solide

Transformation thermiquement activée essentiellement à l'état solide (pas de fusion)



II.31

#### Conditions de densification pour le frittage en phase solide

Condition thermodynamique

Aspect global du frittage : bilan énergétique favorable

Transformation avec **réduction globale d'énergie** *(enthalpie)* libre au cours de la transformation :

$$\Delta G = \gamma_{\rm s} \, \Delta A_{\rm s} + \gamma_{\rm j} \, \Delta A_{\rm j} < 0$$

 $\gamma_s$  et  $\gamma_j$ : énergies de surface de la poudre et des joints de grain (J.m<sup>-2</sup>)  $\Delta A_s$  et  $\Delta A_i$ : variations de surface de la poudre et des joints de grain (m<sup>2</sup>)

$$0.1 \text{ J.m}^{-2} < \gamma_s < 1 \text{ J.m}^{-2}$$
  
 $0.01 \text{ J.m}^{-2} < \gamma_i < 1 \text{ J.m}^{-2}$ 

#### Cas d'un frittage complet (densité maximale)

Surface initiale des joints de grain = 0 Surface finale des joints de grains = Surface initiale de la poudre Surface finale poudre = Surface finale de la pièce Surface finale de la pièce << Surface initiale de la poudre

$$(\gamma_{\rm j} - \gamma_{\rm s}) A_{\rm s} < 0$$

A<sub>s</sub>: Surface de la poudre utilisée pour le frittage de la pièce (m²)

Condition cinétique


Aspect local du frittage : mobilité atomique suffisante

Le faible excès d'énergie initiale des poudres ( $\gamma_s$ ) ne peut faire évoluer le système mais seulement l'orienter : l'essentiel de l'énergie est apportée par voie thermique (chauffage)

#### Développement progressif de la microstructure pendant le palier de frittage

#### Première étape

Établissement de liens entre les particules de poudre (ponts, cous)




Importante porosité ouverte

Retrait faible (2 à 3 %)

#### Deuxième étape

Importante densification par polygonisation des grains




Apparition des joints de grains

Retrait important (10 à 15 %)

#### Troisième étape

Coalescence et grossissement des grains



Fermeture de la porosité (porosité résiduelle)

Retrait faible (1 à 2 %)

II.33

#### Mouvements de matière : forces motrices du frittage en phase solide

#### Transport de matière en phase gazeuse

Pression de vapeur saturante élevée des surfaces convexes (surface de la poudre)


$$\frac{\Delta P}{P_0} > 0$$

Évaporation

Chute de pression de vapeur saturante des surfaces concaves (zones de raccordement)

$$\frac{\Delta P}{P_0} < 0$$

Condensation



Transport de matière en phase solide

Déficit de lacunes des surfaces convexes (surface de la poudre)

$$\frac{\Delta c}{c_0} < 0$$

Diffusion de lacunes

Flux de matière en sens inverse

Excès de lacunes des surfaces concaves (zones de raccordement)


$$\frac{\Delta c}{c_0} > 0$$

Diffusion de matière

Départ de matière depuis les zones convexes (grains)
Accumulation de matière vers les zones de raccordement (ponts)

#### Modèle des sphères tangentes (Kuczynski 1949)

Premier stade du frittage Centres des sphères fixe Phase de consolidation




**Coalescence sans retrait** 

Évaporation - condensation (1) Diffusion superficielle (2) et volumique (3)

# Modèle des sphères sécantes (Wedmore, Kingery 1956)

Deuxième stade du frittage Rapprochement des sphères Phase de densification



#### Mécanismes avec retrait

Diffusion intergranulaire (4) Diffusion en volume (5)

11.35

#### Cinétiques de frittage : lois de similitude de Herring

Chaque mécanisme conduit à une équation fonction du rayon r de la poudre, du type :

#### Lois de croissance

Accroissement de la taille x de la zone de raccordement en fonction du temps t

$$\left(\frac{x}{r}\right)^n = k \frac{D}{r^m} t$$

#### Lois de retrait

Contraction de longueur  $\Delta L$  par rapport à la taille initiale  $L_0$  en fonction du temps t

$$\left(\frac{\Delta L}{L_0}\right)^p = k * \frac{D}{r^q}t$$

Mécanisme considéré	n	m	р	q
1. Évaporation - condensation	3	2	-	ı
2. Diffusion superficielle	7	4	-	-
3. Diffusion en volume (surface)	4	3	-	-
4. Diffusion intergranulaire	6	4	3	4
5. Diffusion en volume (grain)	5	3	2	3

*k* et *k*\* sont des constantes (dépendent de nombreux paramètres)

D est un coefficient de diffusion spécifique au mécanisme considéré (T température absolue)


$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

#### Évolution de la microstructure dans le stade final du frittage


Réduction d'énergie par diminution de la surface des joints des grains

Courbure des joints de grains sous l'effet de tensions interfaciales aux joints multiples **Diffusion de la matière des parties en compression vers les parties en tension** 


Grain de moins de 6 cotés



Joints de grain convexes Grain en compression Réduction de la taille du grain Grain de 6 cotés



Joints de grains droits **Grain en équilibre** Stabilité Grain de plus de 6 cotés




Joints de grains concaves Grain en tension Augmentation de la taille du grain

- > Réduction rapide des petits grains (joints convexes, moins de 6 cotés)
- > Croissance lente des gros grains (joints concaves, plus de 6 cotés)


11.37

#### Croissance des grains au cours du frittage

Migration du joint de grain vers son centre de courbure (en sens inverse du déplacement de la matière)



joint de grain



Joint de grain : lieu de désordre cristallin (structure généralement vitreuse)

## 2.3 FRITTAGE naturel des CÉRAMIQUES OXYDES

Alumine Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Variétés  $Al_2O_3 - \alpha$ : hexagonale, isolant électrique (corindon) allotropiques de  $Al_2O_3 - \beta$ : hexagonale, bon conducteur ionique

l'alumine  $Al_2O_3 - \gamma$  : cubique

#### Élaboration

#### - Alumines pures à grains fins

Teneur en alumine de 99,7 % à 99,8 % (HIP)

**Poudres** très fines de  $\alpha$  Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Ajout de frittage : MgO

(limite la croissance des grains)

Frittage naturel en atmosphère oxydante :

1550 °C - 2 h (0,1 MPa)


#### - Alumines à flux vitreux

Teneur en alumine de 92 à 98 % à joints des grains vitreux (gros grains)

Ajout de frittage : SiO<sub>2</sub> - CaO

Frittage naturel en atmosphère oxydante :

1550 °C - 2 h (0,1 MPa)



Alumine dense à grains fins (99,7 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)

11.39

Zircone ZrO<sub>2</sub>


Trois variétés cristallines de la zircone pure




#### Maille **cubique**

# a Ion Zr<sup>4+</sup> O Ion O<sup>2-</sup>

#### Maille quadratique



#### Maille monoclinique



**Transformation** quadratique → monoclinique de type **martensitique** (transformation sans diffusion, par cisaillement du réseau)

Importante inflation volumique ( $\Delta V/V \approx 5$  %) : Intense fissuration des cristaux

#### Stabilisation de la zircone

Agrandissement du domaine cubique jusqu'à température ambiante par mise en solution massives d'oxydes de métaux divalents (MgO ou CaO) ou trivalents ( $Y_2O_3$ )


Propriétés mécaniques médiocres

#### Zircones partiellement stabilisées à haute ténacité

Teneurs intermédiaires en ajouts de frittage : limite les effets de la transformation Q → M

PSZ « Partially Stabilised Zirconia »


ZrO<sub>2</sub> à 5 % mol. de MgO ou CaO Frittage naturel (1540 °C - 2 h) Structure triphasée C+Q+M



Microstructure à gros grains (20 à 50 µm) constitués de fins précipités quadratiques métastables dans une matrice cubique et de précipités monocliniques intergranulaires

TZP « Tetragonal Zirconia polycrystals »

ZrO<sub>2</sub> à 3 % mol. de Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Frittage sous charge **Structure monophasée** entièrement Q



Grains très fins (0,2 à 0,5 μm) entièrement **quadratiques** (« tetragonal ») obtenues en frittage sous charge (très peu de porosité)


Céramiques à haute ténacité

II.41

#### Renforcement par transformation de phase induite sous contrainte

Précipités (*PSZ*) ou grains (*TZP*) quadratiques métastables dû aux efforts de compression exercés par le reste du matériau (*confinement hydrostatique*)

#### Transformation Q→ M des précipités (ou des grains) au passage d'une fissure



Initiation de la fissure

Précipités quadratiques métastables

Zone de contraintes de compression (process zone)

- Relaxation des contraintes en front de fissure
- Déstabilisation locale Q → M des précipités
- Inflation volumique des précipités M
- Mise en compression du front de fissure
- Ralentissement ou blocage de la propagation de la fissure : haute valeur de la ténacité

Taille critique de transformation spontanée



11.45

### 2.4 FRITTAGE des CÉRAMIQUES À BASE DE SILICIUM

Variétés allotropiques et polytypes du carbure de silicium

Différents arrangements d'empilements parallèles (même orientation) ou antiparallèles de plans de tétraèdres SiC<sub>4</sub> ou Si<sub>4</sub>C (polytypes)

SiC -  $\alpha$  : hexagonale 6H-SiC (variété la plus répandue) SiC -  $\beta$  : cubique 3C-SiC (empilement de 3 couches parallèles successives)

Variétés allotropiques du nitrure de silicium

 $Si_3N_4$  -  $\alpha$  et  $\beta$ : structures hexagonales compacités différentes

Coexistence des deux variétés dans un même échantillon : rôle de la proportion  $\alpha/\beta$ 

#### Frittage défavorable des carbures et des nitrures de silicium purs

- Oxydation des poudres de SiC et Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> (film de silice superficiel) : Incorporation d'ajouts de frittage pour nettoyer les surfaces des poudres
- Mobilité atomique particulièrement faible dans le SiC pur et le Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> pur : Utilisation de poudres submicroniques pour favoriser le bilan énergétique et augmenter la diffusion aux joints des grains pendant le frittage
- ➤ Décomposition thermique de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> vers 1875 °C sous 0,1 MPa d'azote: Élaboration sous haute pression d'azote ou sous vide
- **Transformation de phase** du Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>  $\alpha$  →  $\beta$  vers 1750 °C : Frittage du Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> à température inférieure à 1750 °C

11.43


#### Frittage du carbure de silicium

#### Carbure de silicium SSC

SSC « Sintered Silicon Carbide »

Frittage naturel à 2080 °C 30 min en atmosphère neutre

Ajouts de bore B (1 %) avec excès de graphite (C) (élimine silice superficielle)



Porosité faible (1 à 2 %)

#### Carbure de silicium HPSC

HPSC « Hot Pressed Silicon Carbide »

Activation de la diffusion par
pressage uniaxial ou HIP

Frittage sous charge à 1950 °C 15 min à 35 MPa en atmosphère neutre

Ajouts de Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ou B



**–** 10 um


Porosité résiduelle nulle

#### Nitrure de silicium SSN

SSN « Sintered Silicon Nitride »

Frittage naturel à 1700 °C 2 h sous azote

Ajouts de MgO (phase liquide mouillant les particules solides)




Porosité faible (1 à 2 %)

#### Nitrure de silicium HPSN

HPSN « Hot Pressed Silicon Nitride »
Activation de la diffusion par
pressage uniaxial ou HIP

Frittage sous charge à 1600 °C 15 min à 28 MPa sous azote Ajouts de MgO ou MgN<sub>2</sub>



Porosité résiduelle nulle

II.45

#### Les oxynitrures de silicium

Les ajouts de frittage de type oxydes  $(Al_2O_3, MgO)$  conduisent à la formation de phases intergranulaires vitreuses (cas des SSN, HPSC, HPSN) peu réfractaires (basse température de fusion) et réagissant avec l'environnement (corrodabilité)



Chemin privilégier des fissures (rupture intergranulaire à haute température)

Composés SiAION


Si (silicium) Al (aluminium) O (oxygène) N (azote)  $Si_{6-x} Al_x O_x N_{8-x}$  (x: taux de substitution des ions  $Si^{4+}$  par  $Al^{3+}$ )

➤ Frittage à 1700 °C de poudres de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> et d'Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en présence d'AlN

Formation de  $\beta$ ' SiAlON dans le système  $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$  -  $\mathrm{SiO}_2$  -  $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$  - AlN (solution solide d'alumine dans du nitrure de silicium) Structure identique à  $\beta$   $\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$  mais avec substitution d'ions  $\mathrm{Si}^{4+}$  et  $\mathrm{N}^{3-}$  par des ions  $\mathrm{Al}^{3+}$  et  $\mathrm{O}^{2-}$ 


➤ Vieillissement 300 h à 430 °C sous azote

Précipitation intergranulaire d'alumine cristalline



II.46

# Frittage carburant du silicium à 1700 °C sous vide par infiltration de silicium liquide dans un comprimé de SiC $\alpha$ et de graphite



11.47

#### Frittage réactif du nitrure de silicium

Préfrittage à 1200 °C sous argon d'un comprimé de silicium pur Frittage nitrurant du silicium à 1400 °C sous azote

